

# 检查要领书

科锐编号: KR-012Y25  
 部门: 品质部  
 生效日期: 2020-04-07  
 受控文件

承认: [Signature]  
 确认: [Signature]  
 作成: 杨燕

工程	外观检查	作业者的 职 责	1.接受作业员指导; 2.遵守作业规则; 3.遵守品质检查规则; 4.出现不良品时, 将不良品放入不良品箱内, 出现异常时, 停止生产线及时联络上司。
模具号码	M20180006		
品番	HWSYS-MP511 (单品)		
品名	CASE SUNSHADE		
客户	佛山日进		

检查台光照度 ≥ 1200LUX

略图 (包括构成品的品番)

① 表面/孔边缘: 断裂、缺料不可;

黄色小孔内有溢料不可

浇口: 剪切平整

② 背面: 缺料、断裂、变形不可

内槽: 边缘缺料、断裂、变形不可

不良图片

缺料NG

缺料NG

注意: 以下产品混装不可

✓

品番: HWSYS-MP511  
区别: 无凸块  
颜色: 灰白色材料

✗

品番: HWSYS-MP540  
区别: 有凸块  
颜色: 灰黑色材料

检查部位	注意重点
①部: 表面/孔边缘 (小孔)、边缘、浇口检查	1. 表面/孔边缘: 断裂、缺料、缩水、溢料、黑点、白点不可; 另: (图示) 绿色小孔内有溢料不可 (具体参照标准样品) 2. 边缘: 缺料、变形、刮伤、碰伤、缩水不可; 3. 浇口: 剪切平整
②部: 背面/内槽检查	背面/内槽: 边缘断裂、缺料、变形、缩水、溢料不可;
③部: 其它	产品色母为灰白色, 混料不可;

版次	修订内容	修订日期	修订人
A/00	新规作成	2018. 11. 21	杨燕
A1	更改文件编号;	2020/4/7	杨燕