

检查要领书

编号	KR-QDZY44	承认	确认	作成
部门	品质部	[Signature]	[Signature]	丁婷
日期	2021.4.13			
工程	外观检查	作业者的职责	1. 严格按检验要求实施检验、判定;	
模具号码	K2005004		2. 按时、准确做好相关检验记录;	
品番	X020102A		3. 遵守不合格品管理规定, 做好区分、标识;	
品名	COVER		4. 连续发现3模不良或在一个报表统计时段(2h)累计不良比例超过3%, 需即刻暂停生产通知当班生产和品质负责人跟进处理。	
客户	南森科技		检查台光照度≥1000LUX	

图片 (包括构成成品的品番)

①



① 结构, 表面纹路清晰, 无明显收缩, 变形等与标准样一致

②




② 内扣位完好, 无伤缺、变形、拖伤等不良。

③




③ 扣位完好无变形, 徒手扳动无断裂(参照标准样)



检查部位	注意重点
①部: 整体结构、外观效果	结构, 表面纹路清晰, 无明显收缩, 变形等与标准样一致
②部: 局部外观, 内扣位置	内扣位完好, 无伤缺、变形、拖伤等不良。
③部: 表面外观	扣位完好无变形, 徒手扳动无断裂(参照标准样)

版次	改订内容	修订日期	修订人