


<p>编号 KR-QDZY52</p> <p>部门 品质部</p> <p>日期 2021/8/26</p>		承认	确认	作成
				陈娟
工程	外观检查	<p>检查台光照度 $\geq 1200\text{LUX}$</p>		
模具号码	M20210037	<p>作业者的职责</p> <p>科锐塑胶工业(中山)有限公司</p> <p>生效 2021-08-26 日期</p> <p>受控文件</p>		
产品品番	260N21			
品名	出水头内盖			
客户	华酷			

图片 (包括结构成成品的品番)

1部: 产品整体



口部和侧面: 不可有披锋

2部: 内部



内部: 加强骨和内骨高度要一致

3部: 侧面



水口位: 水口不平、有凹凸

4部: 实装



NO	顺序	注意重点
A	①部: 产品表面检查	塑胶表面有变形、缩水、缺料、结合线、波纹、顶白刮伤、刮花、毛边、披锋、等成型不良现象、注意: 口部和侧面不可有披锋
B	②部: 产品内部	产品内部: 骨位缺胶、披锋、断柱等 注意: 加强骨和内骨高度要一致
C	③部: 产品侧面检查	产品侧面: 水口不平、有凹凸等
D	④部: 实装	1: 与出水头外盖 (260N22) 配合紧、不能松 2: 与咖啡嘴配合紧、不能松脱

版次	改 订 内 容	修订日期	修订人